

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
и дошкольного воспитания
администрации МО «Гвардейский
городской округ»

О.Ю. Елисеева _____
«29» 03 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Основная школа поселка Комсомольска
Гвардейского городского округа»

Н.А. Алексикова _____
«29» 03 2021 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 9

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования
1.2. Адрес объекта: 238225, Калининградская область, Гвардейский район, п. Комсомольск, ул. Школьная, д. 7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1190,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка – да: общая площадь земельного участка – 17691 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта: 2020 г. ремонт кровли
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт фасада – лето 2021 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа поселка Комсомольска Гвардейского городского округа» (МБОУ «ОШ пос. Комсомольска»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 238225, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Комсомольск, улица Школьная, дом 7
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): управление образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ»
1.12. Адрес вышестоящей организации: 238210, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Юбилейная, дом 6.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности : образование
2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых

- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 6,5 – 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 160 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: отсутствует; дети из поселка Семеново (удаленность 6 км.) доставляются школьным автобусом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту пешком:

3.2.1. расстояние до объекта от жилых домов – до 1 км.

3.2.2. время движения (пешком) до 20 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности**, в том числе для основных категорий инвалидов***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДУ (О, Г, У)

	эвакуации)	ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (У, О, С,) ВНД (Г, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ВНД (О, С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (У, О, Г), ВНД (К, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О), ВНД (С, К)

** указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

*** категории инвалидов:

К – инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках

О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

С – инвалиды с нарушением зрения

Г – инвалиды с нарушением слуха

У – инвалиды с нарушением умственного развития

3.5. Основные показатели доступности для инвалидов объекта

- выделенные стоянки автотранспортных средств – да
- пандус переносной – нет
- антивандалная кнопка вызова для улицы – нет
- наклейка на дверь «жёлтый круг» – нет
- гусеничный подъёмник – нет
- адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) – да
- оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения всем категориям инвалидов при передвижении внутри помещений и на прилегающей территории – да

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушением слуха; временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на

прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4 см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4 см.).

Санитарно-гигиенические помещения:

Оборудовать на каждом этаже школы по одной (женскую/мужскую) туалетной кабине в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Восстановление асфальтового покрытия на территории учреждения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, капитальный ремонт крыльца с установкой пандуса, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: 2021-2025 г.г. в рамках исполнения программы по доступности образовательной среды.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (О, У, С, Г), ДУ (К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с администрацией МО «Гвардейский городской округ».

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности объектов по субъектам Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» марта 2021 г.,

2. Акта обследования объекта № _____ от «___» марта 2021 г.

3. Решение комиссии _____ от «___» марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «ОШ пос.

Комсомольска»

МБОУ «ОШ

пос. Комсомольска»

29 марта 2021 г.

Алексикова Н.А.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 9

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект образования**
- 1.2. Адрес объекта: **238225, Калининградская область, Гвардейский район, п. Комсомольск, ул. Школьная, д. 7**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **2 этажа, 1190,3 кв.м.**
 - наличие прилегающего земельного участка – да: общая площадь земельного участка – **17691 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1976**, последнего капитального ремонта: **2020 г. ремонт кровли**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **капитальный ремонт фасада – лето 2021 г.**

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа поселка Комсомольска Гвардейского городского округа» (МБОУ «ОШ пос. Комсомольска»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **238225, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Комсомольск, улица Школьная, дом 7**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **муниципальная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **управление образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: **238210, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Юбилейная, дом 6.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности : **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети 6,5 – 18 лет**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **160 человек**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **отсутствует**; дети из поселка Семеново (удаленность 6 км.) доставляются школьным автобусом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту пешком:

3.2.1 расстояние до объекта от жилых домов – до 1 км.

3.2.2 время движения (пешком) до 20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	<i>передвигающиеся на креслах-колясках</i>	ВНД
3	<i>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</i>	ДУ
4	<i>с нарушениями зрения</i>	ДУ
5	<i>с нарушениями слуха</i>	ДУ
6	<i>с нарушениями умственного развития</i>	ДУ

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Восстановление асфальтового покрытия на территории учреждения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, капитальный ремонт крыльца с установкой пандуса, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия,

		индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности объектов по субъектам Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru>

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ <https://zhit-vmeste.ru> согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 9

«29» 03 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект образования**
- 1.2. Адрес объекта **238225, Калининградская область, Гвардейский район, п. Комсомольск, ул. Школьная, д. 7**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2 этажа, 1190,3 кв.м.**
- наличие прилегающего земельного участка: **да; общая площадь земельного участка – 17691 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания **1976**, последнего капитального ремонта – **2020 г.** ремонт кровли
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий ремонт – 2021 г., капитальный ремонт фасада школы - лето 2021 г.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа поселка Комсомольска Гвардейского городского округа» (МБОУ «ОШ пос. Комсомольска»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **238225, Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Комсомольск, улица Школьная, дом 7**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **основное общее образование.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **отсутствует; дети из поселка Семеново (удаленность 6 км.) доставляются школьным автобусом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2. Путь к объекту пешком:
- 3.2.1 расстояние до объекта от жилых домов – **до 1 км.**
- 3.2.2 время движения (пешком) **до 20 мин.**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности**, в том числе для основных категорий инвалидов***	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О, Г, У) ВНД (К, С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (У, О, С,) ВНД (Г, К)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г), ВНД (О, С, К)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (У, О, Г), ВНД (К, С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О), ВНД (С, К)		

** указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

*** категории инвалидов:

К – инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках

О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

С – инвалиды с нарушением зрения

Г – инвалиды с нарушением слуха

У – инвалиды с нарушением умственного развития

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушением слуха; временно

недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9 м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4 см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4 см.).

Санитарно-гигиенические помещения:

Оборудовать на каждом этаже школы по одной (женскую/мужскую) туалетной кабине в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Восстановление асфальтового покрытия на территории учреждения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, капитальный ремонт крыльца с установкой пандуса, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: 2021-2025 года в рамках исполнения программы доступности объекта

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О, У, С, Г), ДУ (К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН);

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать);

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **не требуется**

4.4.6. другое _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) Карте доступности объектов по субъектам Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru>

КОМИССИЯ:

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации муниципального образования
«Гвардейский городской округ» по социальным вопросам


_____ В.В. Егоркин

Заместитель председателя комиссии:

начальник управления социальной защиты населения администрации
МО «Гвардейский городской округ»


_____ С.В. Мазуренко

Члены комиссии:

начальник управления образования и дошкольного
воспитания администрации муниципального образования
«Гвардейский городской округ»


_____ О.Ю. Елисеєва


начальник управления культуры, туризма, молодежи
и спорта администрации муниципального образования
«Гвардейский городской округ»


_____ Л.Н. Суслов

директор муниципального бюджетного учреждения
«ТехКонтрольСтрой» муниципального образования
«Гвардейский городской округ»


_____ А.Л. Демешко

заместитель начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального образования
«Гвардейский городской округ»


_____ А.Н. Проказин

член Гвардейского районного отделения Калининградской
областной организации «Всероссийское общество инвалидов»


_____ О.С. Тишук

Представитель организации,
расположенной на объекте:


_____ Н.А. Алексикова

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 9
от «29» 03 2021 г.

І. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «ОШ пос. Комсомольска»
238225, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Комсомольск,
улица Школьная, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ	С,К,О	- установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта	Орг. ТСР, ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С,К,О	- установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, - обеспечить информационное сопровождение на путях движения;	ТР, Орг.
1.3	Лестница (наружная)	есть			нет тактильной плитки для слабовидящих групп населения	С	- установить тактильную плитку на лестничных ступенях	Орг. ТР
1.4	Пандус (наружный)	нет				К,О,С	- установить наружный пандус у входа в здание	КР
1.5	Автостоянка и парковка	нет			место для парковки инвалидов имеется, не обозначено специальными	К,О	обозначить соответствующими международными символами места	Орг. ТР

					символами		для парковки инвалидов	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У,С), ДУ (К)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 9
от « 29 » 03 2021 г.

I. Результаты обследования:

2. Вход в здание (главный)

МБОУ «ОШ пос. Комсомольска»
238225, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Комсомольск,
улица Школьная, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			- вдоль марша наружной лестницы отсутствуют поручни; отсутствуют противоскользящее покрытие на краях ступеней, - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней	С,О	- вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями. - установить противоскользящее покрытие на края ступеней - установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)	КР, ТСР, Орг
2.2	Пандус (наружный)	нет				К	- установить пандус на высоту входной площадки главного входа (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);	КР, ТСР
2.3	Входная площадка	есть			- отсутствие тактильной	С	- установить тактильную	ТР, ТСР,

	(перед дверью)			маркировки перед дверным проёмом		информацию за 0,8 м перед дверным проёмом; - размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Орг.
2.4	Дверь (входная)	есть		- пороги входных дверей более 3 см - доводчик не функционирует	К, О, С	- снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4 см. один элемент порога); - двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.	ТР
2.5	Тамбур	есть		резиновые грязеотгаливающие коврики, которые расположены у главного входа, возле входной двери и лестницы, не закреплены, что не соответствует п. 5.2.8 СП 59.13330.2012	К, О, С	- ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями	ТР, ТСР, Орг.

				информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012		зрения	
--	--	--	--	--	--	--------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,У,С), ДУ (К)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «ОШ пос. Комсомольска»
238225, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Комсомольск,
улица Школьная, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг. ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			- отсутствие вторых поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие	О, С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м;	Орг. ТСР, ТР

					<p>тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы;</p> <p>- отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней</p>		<p>- установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.</p>	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			<p>- лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами;</p>	К	<p>для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов, использующих кресла-коляски, приобрести мобильный подъемник</p>	ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			<p>- высота порогов 0-5 см.</p>	С,К,О	<p>- снизить высоту порогов (не более 1,4 см один элемент порога)</p> <p>- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации.</p>	Орг, ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				все	<p>обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения</p>	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>- обеспечить своевременное получение визуальной,</p>	

							акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О,Г,У,С), ДУ (К)			Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 9
от «29» 03 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБОУ «ОШ пос. Комсомольска»
238225, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Комсомольск,
улица Школьная, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть				С,Г,К	-в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема	Орг, ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть				С, К, О	- в обеденном зале оборудовать стол для питания вблизи от эвакуационного выхода, но не в проходной зоне	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							<p>- для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.</p> <p>ТСР</p>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (О,Г,У,С), ДУ (К)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 9
от «29» 03 2021 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «ОШ пос. Комсомольска»
238225, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Комсомольск,
улица Школьная, дом 7

ОБЩИЕ требования к зоне								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			- нет оборудованных санитарно- гигиенических помещений для МГН; (соответствующи х нормативным требованиям)	К,С,О	оборудовать на каждом этаже учебного корпуса по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.); оборудовать поручнями одну раковину в столовой зоне. (п. 5.3 СП	техни ческие решен ия невоз можн ы – органи зации альтер натив ной форм ы обслу живан ия

						59.13330.2012)		
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			- нет оборудованных санитарно- гигиенических помещений для МГН; (соответствующи х нормативным требованиям)	в душевых предусмотреть кабины в соответствии с нормативными требованиями (вход и передвижение на уровне пола, установить поручни и т.д.) (п. 5.3 СП 59.13330.2012)	техни ческие решен ия невоз можн ы – орган изаци я альтер натив ной форм ы обслу живан ия	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть				все	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м.	Орг,
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У,С), ДУ (К)			Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ – МБОУ «ОШ пос.
Комсомольска»
от «20» марта 2021 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

МБОУ «ОШ пос. Комсомольска»
238225, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Комсомольск,
улица Школьная, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть				все	Обеспечить соответствие нормативным требованиям	Орг,
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП	Орг, ТСР, ТР

							59.13330.2012).	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДЧ-И (О,Г,У,С), ДУ (К)			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____